











АКТ
приемки рабочей комиссией выполненных работ
по капитальному ремонту

г. Можайск

21 ноября 2020 года

Рабочая комиссия в составе: председатель правления ЖСК «Спартак» Волянюк Н.М., старшие подъездов: Шевачева А.А., Тюркова Г.М., Казеннова В.М., Полякова В.И., а также собственники жилых помещений МКД № 30 поселка Колычево Можайского района Московской области: Новиков А.Н., Шеин В.Н., Силкин С.В., Мамедов С.Г., Конева Э.В. провела осмотр работ, выполненных индивидуальным предпринимателем Кузнецовой И.И., и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие работы: замена 16 оконных блоков в подъездах многоквартирного дома ЖСК «Спартак», расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, поселок Колычево, дом 30.
2. Демонтажные и монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ: 18 ноября 2020 года.
окончание работ: 19 ноября 2020 года.
3. В ходе осмотра выявлено:
 - 1). Оконные блоки изготовлены из поливинилхлоридных профилей REHAU.
 - 2). Оконные блоки установлены по уровню.
 - 3). Открывание оконных створок происходит легко, без заеданий.
 - 4). Дефекты при установке оконных отливов в подъезде № 1: в первом окне загиб отлива не вставлен в специальный паз, предусмотренный в раме оконного блока; во втором окне слетела пластиковая заглушка дренажного отверстия; в четвертом окне загиб отлива прикручен к раме окна. В подъезде № 4, в первом окне, загиб отлива не вставлен в специальный паз.
4. Решение рабочей комиссии: выявленные дефекты при установке оконных отливов устранить до 25 ноября 2020 года.

| | |
|---|----------------|
|  | Волянюк Н.М. |
|  | Шевачева А.А. |
|  | Тюркова Г.М. |
|  | Казеннова В.М. |
|  | Полякова В.И. |
|  | Новиков А.Н. |
|  | Шеин В.Н. |
|  | Силкин С.В. |
|  | Мамедов С.Г. |
|  | Конева Э.В. |